

Signe Schilling
Stefansgade 14, 4. th
2200 København N

EL Skema for elsyn

Ordrenr. 2795
Udførelsesdato . 26-04-2018
Kundenr. 40319264
Side 1/10
Deres ref. Signe
Vor ref.

Navn (Rekvirent)

Generelle oplysninger:

Nyere køkken efter 2003
Nyt bad fra efter 2003

Målinger

Måleobjekter

Afprøvning af fejlstrømsafbrydere

	OK	Ændringer nødvendig	Ikke aktuel	Målemetoder, -resultater og bemærkninger
HPFI				
HFI	X			24
PFI				
FI				
Anden metode				

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser

- OK
 Ændring nødvendig
 Ikke aktuel

Målemetoder, -resultater og bemærkninger

Jordelektrodens overgangsmodstand

- OK
 Ændring nødvendig
 Ikke aktuel

Signe Schilling
Stefansgade 14, 4. th
2200 København N

Prs. Charlottesgade 39
2200 København N
Telefon 35 37 69 90
E-mail: aisen@aisen-el.dk
CVR nr. 32 83 19 90
Konto 3001 10656729

EL Skema for elsyn

Ordrenr. 2795
Udførelsesdato . 26-04-2018
Kundenr. 40319264
Side 2/10
Deres ref. Signe
Vor ref.

Målemetoder, -resultater og bemærkninger

Isolationsmåling

230/400 V strømkredse

OK

Ændring nødvendig

Målemetoder, -resultater og bemærkninger

145M ohm

Lavvoltageinstallationer

OK

Ændring nødvendig

Målemetoder, - resultater og bemærkninger

>500

Kontrol

Tavler

1. Tilgængelighed/fri plads

OK

Ændring nødvendig

Bemærkninger

2. Beskyttelse mod direkte berøring (afdækninger/kapsling)

OK

Ændring nødvendig

Bemærkninger

Signe Schilling
Stefansgade 14, 4. th
2200 København N

Prs. Charlottesgade 39
2200 København N
Telefon 35 37 69 90
E-mail: aisen@aisen-el.dk
CVR nr. 32 83 19 90
Konto 3001 10656729

EL Skema for elsyn

Ordrenr. 2795
Udførelsesdato . 26-04-2018
Kundenr. 40319264
Side 3/10
Deres ref. Signe
Vor ref.

3. Mærkning med tilhørsforhold/max. sikringsstørrelse

- OK
 Ændring nødvendig
Bemærkninger

4. Overstrømsbeskyttelse/korrekt/sikringsstørrelse/bundkontakter/pasring eller lign.

- OK
 Ændring nødvendig
Bemærkninger
10A Pasring mangler i gruppe.

Fast 230/400 V installation

1. Fordeling af belastningen på grupper

- OK
 Ændring nødvendig
Bemærkninger

Opvaskemaskine mangler forsyning.

Vaskemaskine mangler forsyning.

Der er sat lys inst. Ind over komfur gruppen.

I gang og i køkken er afbrydere, beregnet for udvendig montage blevet indfældet i væg

2. Fastgørelse af kabler, monteringsmateriel m.m., låg på dåser og rosetter

- OK
 Ændring nødvendig
Bemærkninger

Løst kabel i madkammer.

3. Placering og antal tilslutningssteder for at undgå for lange tilledninger

- OK
 Ændring nødvendig

Signe Schilling
Stefansgade 14, 4. th
2200 København N

Prs. Charlottesgade 39
2200 København N
Telefon 35 37 69 90
E-mail: aisen@aisen-el.dk
CVR nr. 32 83 19 90
Konto 3001 10656729

EL Skema for elsyn

Ordrenr. 2795
Udførelsesdato . 26-04-2018
Kundenr. 40319264
Side 4/10
Deres ref. Signe
Vor ref.

Bemærkninger

4. Ulovlig anvendelse af bøjelig ledning som fast installation, fritsiddende muffe m.v.

OK

Ændring nødvendig

Bemærkninger

5. Installationens almene tilstand

OK

Ændring nødvendig

Bemærkninger

Lavvoltsinstallationer

1. Oversigtstegning

OK

Ændring nødvendig

Bemærkninger

Mangler

2. Strømforsyninger

OK

Ændring nødvendig

Signe Schilling
Stefansgade 14, 4. th
2200 København N

Prs. Charlottesgade 39
2200 København N
Telefon 35 37 69 90
E-mail: aisen@aisen-el.dk
CVR nr. 32 83 19 90
Konto 3001 10656729

EL Skema for elsyn

Ordrenr. 2795
Udførelsesdato . 26-04-2018
Kundenr. 40319264
Side 5/10
Deres ref. Signe
Vor ref.

Bemærkninger

3. Overstrømsbeskyttelse

OK

Ændring nødvendig

Bemærkninger

4. Ledningsmateriel

OK

Ændring nødvendig

Bemærkninger

0,75 kva. Brugt som forsyning til spots på bad. Og til spejl lys, som også er ført igennem bygningsdele.

Spejl lys ledninger har bare samlinger som er blevet banket ind i væg for at få plads til spejl.

5. Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare)

OK

Ændring nødvendig

Bemærkninger

6. Installationens almene tilstand

OK

Ændring nødvendig

Signe Schilling
Stefansgade 14, 4. th
2200 København N

Prs. Charlottesgade 39
2200 København N
Telefon 35 37 69 90
E-mail: aisen@aisen-el.dk
CVR nr. 32 83 19 90
Konto 3001 10656729

EL Skema for elsyn

Ordrenr. 2795
Udførelsesdato . 26-04-2018
Kundenr. 40319264
Side 6/10
Deres ref. Signe
Vor ref.

Bemærkninger

Tilledninger

1. Korrekt aflastning ved ledningssender

- Ja
 Ændring nødvendig

Bemærkninger

2. Ulovlige samlinger

- Ja
 Ændring nødvendig
 Nej

Ikke aktuelt

Bemærkninger

3. Forkert anbringelse

- Ja
 Ændring nødvendig
 Nej

Ikke aktuelt

Bemærkninger

Signe Schilling
Stefansgade 14, 4. th
2200 København N

Prs. Charlottesgade 39
2200 København N
Telefon 35 37 69 90
E-mail: aisen@aisen-el.dk
CVR nr. 32 83 19 90
Konto 3001 10656729

EL Skema for elsyn

Ordrenr. 2795
Udførelsesdato . 26-04-2018
Kundenr. 40319264
Side 7/10
Deres ref. Signe
Vor ref.

4. Beskadigelser

- Ja
 Ændring nødvendig
 Nej
 Ikke aktuelt

Bemærkninger

Brugsgenstande

1. Korrekt fastgørelse og anbringelse

- Ja
 Ændring nødvendig

Bemærkninger

2. Korrekt kapsling

- Ja
 Ændring nødvendig

Bemærkninger

3. Beskyttelse mod inddirekte berøring

- Ja
 Ændring nødvendig

Signe Schilling
Stefansgade 14, 4. th
2200 København N

Prs. Charlottesgade 39
2200 København N
Telefon 35 37 69 90
E-mail: aisen@aisen-el.dk
CVR nr. 32 83 19 90
Konto 3001 10656729

EL Skema for elsyn

Ordrenr. 2795
Udførelsesdato . 26-04-2018
Kundenr. 40319264
Side 8/10
Deres ref. Signe
Vor ref.

Bemærkninger

Køleskab ikke tilsluttet aktiv jord.

Ovn ikke tilsluttet aktiv jord.

4. Beskadigelser

- Ja
- Ændring nødvendig
- Nej
- Ikke aktuelt

Bemærkninger

5. Ulovlige/ændrede brugsgenstande

- Ja
- Ændring nødvendig

Bemærkninger

Ingen.

Andre forhold

1. Fotodokumentation vedlagt

- Ja
- Nej/Ændring nødvendig

Bemærkning

2. Tilstrækkeligt med grupper og stikkontakter

- Ja
- Nej/Ændring nødvendig

Signe Schilling
Stefansgade 14, 4. th
2200 København N

EL Skema for elsyn

Ordrenr. 2795
Udførelsesdato . 26-04-2018
Kundenr. 40319264
Side 10/10
Deres ref. Signe
Vor ref.

Dato

26/5-18

Underskrift

Navn: Aj



Til ejer/bruger af installationen

Resultatet af eftersynet fremgår af blanketten og giver dig overblik over den sikkerheds-
mæssige standard. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lov-
lig, eller hvor installationen af andre hensyn bør ændres. Det er kun den synlige og u-
middelbart tilgængelige del af installationen, der er eftersat og stikprøvevis
adskilt, med mindre andet er anført på skemaet. Ved eftersynet har vi målt isolationsmo-
dstanden i den faste installation og foretaget kontrol af det udstyr, der
beskytter mod elektriske stød (HFI/HPFI-afbrydere o. lign.). Elinstallatøren, der udfører d-
ette eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for, at de fejl og
mangler der findes, bliver afhjulpet, uanset om de er anført på denne blanket eller ej. Hvi-
s du ønsker det, vil vi gerne give dig mere detaljerede oplysninger om, hvad der skal ænd-
res for at installationen bliver lovlig, og hvilke ændringer vi i øvrigt vil anbefale. Vi kan sa-
mtidig give dig et overslag over, hvad det vil koste. Hvis du ønsker yderligere oplysninge-
r om de bemærkninger, der er angivet i skemaet eller om vores eftersyn i
øvrigt, beder vi dig om at kontakte os.

Med venlig hilsen
Preben Aisen